

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:

60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60965, 60966, 60967, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60985, 60986, 60987

Datum:

19.04.2017

<b>Decoder</b>		
<b>Artikel</b>	60976	
<b>Name</b>	V100	

<b>Sounds</b>			
	--		Tuer/V100
<b>Bremssound</b>	--	<b>Sound 8</b>	Slotnummer 8, Sounds Momentsound
	--		Wendegetriebe/V100
<b>Bremsdynamik</b>	--	<b>Sound 9</b>	Slotnummer 9, Sounds Momentsound
	Diesel/V100		Schmieren/V100
<b>Fahrersound</b>	Slotnummer 255, Motor Dauersound	<b>Sound 10</b>	Slotnummer 10, Sounds Dauersound
	Horn_Loop/V100		Entfroster/V100
<b>Sound 1</b>	Slotnummer 1, Sounds Dauersound	<b>Sound 11</b>	Slotnummer 11, Sounds Dauersound
	Horn_Loop/V100(1)		--
<b>Sound 2</b>	Slotnummer 2, Sounds Dauersound	<b>Sound 12</b>	--
	Schaffner/V100		--
<b>Sound 3</b>	Slotnummer 3, Sounds Dauersound	<b>Sound 13</b>	--
	Kuppeln/V100		Schiene/V100
<b>Sound 4</b>	Slotnummer 4, Sounds Momentsound	<b>Sound 14</b>	Slotnummer 245, Fahren Dauersound
	Kuppeln/V100(1)		--
<b>Sound 5</b>	Slotnummer 5, Sounds Momentsound	<b>Sound 15</b>	--
	Pressluft/V100		--
<b>Sound 6</b>	Slotnummer 6, Sounds Momentsound	<b>Sound 16</b>	--
	Luftpresse/V100		--
<b>Sound 7</b>	Slotnummer 7, Sounds Dauersound	<b>Sound 17</b>	--