

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:

60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60965, 60966, 60967, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60985, 60986, 60987

Datum:

19.04.2017

Decoder		
Artikel	60977	
Name	BR 182	

Sounds			
	--		Tuer/BR182
Bremssound	--	Sound 8	Slotnummer 9, Sounds Momentsound
	--		Ansage_Zug/BR182
Bremsdynamik	--	Sound 9	Slotnummer 8, Sounds Momentsound
	Elektro/BR182		Funk/BR182
Fahrersound	Slotnummer 253, Motor Dauersound	Sound 10	Slotnummer 10, Sounds Momentsound
	Ansage_Bahnsteig_D_Ep_V/BR182		Luefter/BR182
Sound 1	Slotnummer 1, Sounds Momentsound	Sound 11	Slotnummer 11, Sounds Dauersound
	Ansage_Bahnsteig/BR182		--
Sound 2	Slotnummer 2, Sounds Momentsound	Sound 12	--
	Horn_Loop/BR182		--
Sound 3	Slotnummer 3, Sounds Dauersound	Sound 13	--
	Horn_Loop/BR182(1)		--
Sound 4	Slotnummer 4, Sounds Dauersound	Sound 14	--
	Luftpresser/BR182		--
Sound 5	Slotnummer 5, Sounds Dauersound	Sound 15	--
	Pressluft/BR182		--
Sound 6	Slotnummer 6, Sounds Momentsound	Sound 16	--
	Schaffner/BR182		--
Sound 7	Slotnummer 7, Sounds Dauersound	Sound 17	--