

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:

60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60965, 60966, 60967, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60985, 60986, 60987

Datum:

19.04.2017

<b>Decoder</b>	
<b>Artikel</b>	60977
<b>Name</b>	HECTORRAIL BR242

<b>Sounds</b>			
	--		Tuer/BR242
<b>Bremssound</b>	--	<b>Sound 8</b>	Slotnummer 8, Sounds Momentsound
	--		Luefter/BR242
<b>Bremsdynamik</b>	--	<b>Sound 9</b>	Slotnummer 9, Sounds Dauersound
	Elektro/BR242		--
<b>Fahrersound</b>	Slotnummer 253, Motor Dauersound	<b>Sound 10</b>	--
	Ansage_Bahnsteig/BR242		--
<b>Sound 1</b>	Slotnummer 1, Sounds Momentsound	<b>Sound 11</b>	--
	Ansage_Bahnsteig/BR242(1)		--
<b>Sound 2</b>	Slotnummer 2, Sounds Momentsound	<b>Sound 12</b>	--
	Horn/BR242		--
<b>Sound 3</b>	Slotnummer 3, Sounds Momentsound	<b>Sound 13</b>	--
	Horn_Loop/BR242		--
<b>Sound 4</b>	Slotnummer 4, Sounds Dauersound	<b>Sound 14</b>	--
	Luftpresser/BR242		--
<b>Sound 5</b>	Slotnummer 5, Sounds Dauersound	<b>Sound 15</b>	--
	Pressluft/BR242		--
<b>Sound 6</b>	Slotnummer 6, Sounds Momentsound	<b>Sound 16</b>	--
	Schaffner/BR242		--
<b>Sound 7</b>	Slotnummer 7, Sounds Dauersound	<b>Sound 17</b>	--