

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:

60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60965, 60966, 60967, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60985, 60986, 60987

Datum:

19.04.2017

<b>Decoder</b>		
<b>Artikel</b>	60977	
<b>Name</b>	Koploper	

<b>Sounds</b>			
	--		Pantograph/Koploper
<b>Bremssound</b>	--	<b>Sound 8</b>	Slotnummer 8, Sounds Momentsound
	--		--
<b>Bremsdynamik</b>	--	<b>Sound 9</b>	--
	Elektro/Koploper		--
<b>Fahrsound</b>	Slotnummer 253, Motor Dauersound	<b>Sound 10</b>	--
	Ansage_Bahnsteig/Koploper		--
<b>Sound 1</b>	Slotnummer 1, Sounds Momentsound	<b>Sound 11</b>	--
	Horn_Loop/Koploper		--
<b>Sound 2</b>	Slotnummer 2, Sounds Dauersound	<b>Sound 12</b>	--
	Luftpresser/Koploper		--
<b>Sound 3</b>	Slotnummer 3, Sounds Dauersound	<b>Sound 13</b>	--
	Luefter/Koploper		--
<b>Sound 4</b>	Slotnummer 4, Sounds Dauersound	<b>Sound 14</b>	--
	Pressluft/Koploper		--
<b>Sound 5</b>	Slotnummer 5, Sounds Momentsound	<b>Sound 15</b>	--
	Schaffner/Koploper		--
<b>Sound 6</b>	Slotnummer 6, Sounds Dauersound	<b>Sound 16</b>	--
	Tuer/Koploper		--
<b>Sound 7</b>	Slotnummer 7, Sounds Momentsound	<b>Sound 17</b>	--