

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:

60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60965, 60966, 60967, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60985, 60986, 60987

Datum:

18.04.2017

Decoder		
Artikel	60975	
Name	BR03	

Sounds			
	--		Luftpumpe/BR03
Bremssound	--	Sound 8	Slotnummer 8, Sounds Dauersound
	--		Schiene/BR03
Bremsdynamik	--	Sound 9	Slotnummer 245, Fahren Dauersound
	Dampf/BR03		Injektor/BR03
Fahrersound	Slotnummer 255, Motor Dauersound	Sound 10	Slotnummer 9, Sounds Dauersound
	Pfeife_Loop_Dampf/BR03		--
Sound 1	Slotnummer 1, Sounds Dauersound	Sound 11	--
	Pfeife_Kurz_Dampf/BR03		--
Sound 2	Slotnummer 2, Sounds Momentsound	Sound 12	--
	Schaffner/BR03		--
Sound 3	Slotnummer 3, Sounds Dauersound	Sound 13	--
	Wasserpumpe/BR03		--
Sound 4	Slotnummer 4, Sounds Dauersound	Sound 14	--
	Kohle/BR03		--
Sound 5	Slotnummer 5, Sounds Dauersound	Sound 15	--
	Schuettelrost/BR03		--
Sound 6	Slotnummer 6, Sounds Dauersound	Sound 16	--
	Dampf_ablassen/BR03		--
Sound 7	Slotnummer 7, Sounds Momentsound	Sound 17	--