

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:

60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60965, 60966, 60967, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60985, 60986, 60987

Datum:

18.04.2017

Decoder		
Artikel	60975	
Name	BR18	

Sounds			
	--		Wasserpumpe/BR18
Bremssound	--	Sound 8	Slotnummer 7, Sounds Dauersound
	--		--
Bremsdynamik	--	Sound 9	--
	Dampf/BR18		--
Fahrsound	Slotnummer 255, Motor Dauersound	Sound 10	--
	Dampf_ablassen/BR18		--
Sound 1	Slotnummer 1, Sounds Momentsound	Sound 11	--
	Injektor/BR18		--
Sound 2	Slotnummer 2, Sounds Dauersound	Sound 12	--
	Kohle/BR18		--
Sound 3	Slotnummer 3, Sounds Dauersound	Sound 13	--
	Luftpumpe/BR18		--
Sound 4	Slotnummer 4, Sounds Dauersound	Sound 14	--
	Pfeife_Loop_Dampf/BR18		--
Sound 5	Slotnummer 5, Sounds Dauersound	Sound 15	--
	Multipfiff/BR18		--
Sound 6	Slotnummer 37, Zufall	Sound 16	--
	Schuettelrost/BR18		--
Sound 7	Slotnummer 6, Sounds Dauersound	Sound 17	--