

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:

60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60965, 60966, 60967, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60985, 60986, 60987

Datum:

18.04.2017

<b>Decoder</b>		
<b>Artikel</b>	60975	
<b>Name</b>	BR39	

<b>Sounds</b>			
	--		Injektor/BR39
<b>Bremssound</b>	--	<b>Sound 8</b>	Slotnummer 8, Sounds Dauersound
	--		--
<b>Bremsdynamik</b>	--	<b>Sound 9</b>	--
	Dampf/BR39		--
<b>Fahr sound</b>	Slotnummer 255, Motor Dauersound	<b>Sound 10</b>	--
	Pfeife/BR39		--
<b>Sound 1</b>	Slotnummer 1, Sounds Dauersound	<b>Sound 11</b>	--
	Multipfiff Preussen/BR39		--
<b>Sound 2</b>	Slotnummer 37, Zufall	<b>Sound 12</b>	--
	Wasserpumpe/BR39		--
<b>Sound 3</b>	Slotnummer 3, Sounds Dauersound	<b>Sound 13</b>	--
	Kohle/BR39		--
<b>Sound 4</b>	Slotnummer 4, Sounds Dauersound	<b>Sound 14</b>	--
	Schuettelrost/BR39		--
<b>Sound 5</b>	Slotnummer 5, Sounds Dauersound	<b>Sound 15</b>	--
	Dampf_ablassen/BR39		--
<b>Sound 6</b>	Slotnummer 6, Sounds Momentsound	<b>Sound 16</b>	--
	Luftpumpe/BR39		--
<b>Sound 7</b>	Slotnummer 7, Sounds Dauersound	<b>Sound 17</b>	--