

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:

60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60965, 60966, 60967, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60985, 60986, 60987

Datum:

18.04.2017

Decoder		
Artikel	60975	
Name	BR55	

Sounds			
	--		Pfeife_Loop_Dampf/BR55
Bremssound	--	Sound 8	Slotnummer 8, Sounds Dauersound
	--		Schuettelrost/BR55
Bremsdynamik	--	Sound 9	Slotnummer 9, Sounds Dauersound
	Dampf/BR55		Wasserpumpe/BR55
Fahr sound	Slotnummer 255, Motor Dauersound	Sound 10	Slotnummer 10, Sounds Dauersound
	Dampf_ablassen/BR55		Sicherheitsventil/BR55
Sound 1	Slotnummer 1, Sounds Momentsound	Sound 11	Slotnummer 11, Sounds Dauersound
	Glocke/BR55		--
Sound 2	Slotnummer 2, Sounds Dauersound	Sound 12	--
	Injektor/BR55		--
Sound 3	Slotnummer 3, Sounds Dauersound	Sound 13	--
	Kohle/BR55		--
Sound 4	Slotnummer 4, Sounds Dauersound	Sound 14	--
	Kuppeln/BR55		--
Sound 5	Slotnummer 5, Sounds Momentsound	Sound 15	--
	Luftpumpe/BR55		--
Sound 6	Slotnummer 6, Sounds Dauersound	Sound 16	--
	Pfeife_Kurz_Dampf/BR55		--
Sound 7	Slotnummer 7, Sounds Momentsound	Sound 17	--