

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:

60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60965, 60966, 60967, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60985, 60986, 60987

Datum: 19.05.2017

<b>Decoder</b>		
<b>Artikel</b>	37720	
<b>Name</b>	1005 AR	

<b>Sounds</b>			
	--		--
<b>Bremssound</b>	--	<b>Sound 8</b>	--
	--		--
<b>Bremsdynamik</b>	--	<b>Sound 9</b>	--
	Diesel/NRD_LINT41		--
<b>Fahrersound</b>	Slotnummer 253, Motor Dauersound	<b>Sound 10</b>	--
	Horn_Loop/NRD_LINT41		--
<b>Sound 1</b>	Slotnummer 1, Sounds Dauersound	<b>Sound 11</b>	--
	--		--
<b>Sound 2</b>	--	<b>Sound 12</b>	--
	--		Schaffner/NRD_LINT41
<b>Sound 3</b>	--	<b>Sound 13</b>	Slotnummer 3, Sounds Dauersound
	Ansage_Bahnsteig_DK/NRD_LINT41		--
<b>Sound 4</b>	Slotnummer 2, Sounds Dauersound	<b>Sound 14</b>	--
	Tuer/NRD_LINT41		--
<b>Sound 5</b>	Slotnummer 5, Sounds Momentsound	<b>Sound 15</b>	--
	--		--
<b>Sound 6</b>	--	<b>Sound 16</b>	--
	--		--
<b>Sound 7</b>	--	<b>Sound 17</b>	--