

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:

60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60965, 60966, 60967, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60985, 60986, 60987

Datum:

19.04.2017

<b>Decoder</b>		
<b>Artikel</b>	60976	
<b>Name</b>	OeBB Hercules	

<b>Sounds</b>			
	--		Schaffner/OeBB Hercules
<b>Bremssound</b>	--	<b>Sound 8</b>	Slotnummer 6, Sounds Dauersound
	--		--
<b>Bremsdynamik</b>	--	<b>Sound 9</b>	--
	Diesel/OeBB Hercules		--
<b>Fahr sound</b>	Slotnummer 255, Motor Dauersound	<b>Sound 10</b>	--
	Luefter/OeBB Hercules		--
<b>Sound 1</b>	Slotnummer 1, Sounds Dauersound	<b>Sound 11</b>	--
	Horn_Loop/OeBB Hercules		--
<b>Sound 2</b>	Slotnummer 2, Sounds Dauersound	<b>Sound 12</b>	--
	Glocke/OeBB Hercules		--
<b>Sound 3</b>	Slotnummer 3, Sounds Dauersound	<b>Sound 13</b>	--
	Horn_Loop/OeBB Hercules(1)		--
<b>Sound 4</b>	Slotnummer 7, Sounds Dauersound	<b>Sound 14</b>	--
	Ansage_Bahnsteig/OeBB Hercules		--
<b>Sound 5</b>	Slotnummer 4, Sounds Momentsound	<b>Sound 15</b>	--
	Ansage_Zug/OeBB Hercules		--
<b>Sound 6</b>	Slotnummer 5, Sounds Momentsound	<b>Sound 16</b>	--
	Schiene/OeBB Hercules		--
<b>Sound 7</b>	Slotnummer 245, Fahren Dauersound	<b>Sound 17</b>	--