

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:

60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60965, 60966, 60967, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60985, 60986, 60987

Datum:

19.04.2017

<b>Decoder</b>		
<b>Artikel</b>	60976	
<b>Name</b>	VT11.5	

<b>Sounds</b>			
	--		Pressluft/VT11-5
<b>Bremssound</b>	--	<b>Sound 8</b>	Slotnummer 8, Sounds Momentsound
	--		Luftpresser/VT11-5
<b>Bremsdynamik</b>	--	<b>Sound 9</b>	Slotnummer 9, Sounds Dauersound
	Diesel/VT11-5		Horn/VT11-5
<b>Fahr sound</b>	Slotnummer 255, Motor Dauersound	<b>Sound 10</b>	Slotnummer 10, Sounds Momentsound
	Horn_Loop/VT11-5		Entfroster/VT11-5
<b>Sound 1</b>	Slotnummer 1, Sounds Dauersound	<b>Sound 11</b>	Slotnummer 11, Sounds Dauersound
	Ansage_Bahnsteig_D_Ep_IV/VT11-5		--
<b>Sound 2</b>	Slotnummer 2, Sounds Momentsound	<b>Sound 12</b>	--
	Schaffner/VT11-5		--
<b>Sound 3</b>	Slotnummer 3, Sounds Dauersound	<b>Sound 13</b>	--
	Tuer/VT11-5		--
<b>Sound 4</b>	Slotnummer 4, Sounds Momentsound	<b>Sound 14</b>	--
	Ueberdruckventil/VT11-5		--
<b>Sound 5</b>	Slotnummer 5, Sounds Momentsound	<b>Sound 15</b>	--
	HiDi/VT11-5		--
<b>Sound 6</b>	Slotnummer 6, Sounds Dauersound	<b>Sound 16</b>	--
	Luefter/VT11-5		--
<b>Sound 7</b>	Slotnummer 7, Sounds Dauersound	<b>Sound 17</b>	--