

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:

60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60965, 60966, 60967, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60985, 60986, 60987

Datum:

19.04.2017

<b>Decoder</b>		
<b>Artikel</b>	60977	
<b>Name</b>	BR 101	

<b>Sounds</b>			
	--		Luefter/BR101
<b>Bremssound</b>	--	<b>Sound 8</b>	Slotnummer 8, Sounds Dauersound
	--		--
<b>Bremsdynamik</b>	--	<b>Sound 9</b>	--
	Elektro/BR101		--
<b>Fahr sound</b>	Slotnummer 253, Motor Dauersound	<b>Sound 10</b>	--
	Ansage_Abfahrt-D/BR101		--
<b>Sound 1</b>	Slotnummer 1, Sounds Momentsound	<b>Sound 11</b>	--
	Horn_Loop/BR101		--
<b>Sound 2</b>	Slotnummer 2, Sounds Dauersound	<b>Sound 12</b>	--
	Horn_Loop/BR101(1)		--
<b>Sound 3</b>	Slotnummer 3, Sounds Dauersound	<b>Sound 13</b>	--
	Luftpresser/BR101		Schiene/BR101
<b>Sound 4</b>	Slotnummer 4, Sounds Dauersound	<b>Sound 14</b>	Slotnummer 245, Fahren Dauersound
	Pressluft/BR101		--
<b>Sound 5</b>	Slotnummer 5, Sounds Momentsound	<b>Sound 15</b>	--
	Schaffner/BR101		--
<b>Sound 6</b>	Slotnummer 6, Sounds Dauersound	<b>Sound 16</b>	--
	Tuer/BR101		--
<b>Sound 7</b>	Slotnummer 7, Sounds Momentsound	<b>Sound 17</b>	--