

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:

60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60965, 60966, 60967, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60985, 60986, 60987

Datum:

19.04.2017

Decoder		
Artikel	60977	
Name	BR 103	

Sounds			
	--		Pfeife/BR103
Bremssound	--	Sound 8	Slotnummer 8, Sounds Momentsound
	--		Luefter/BR103
Bremsdynamik	--	Sound 9	Slotnummer 9, Sounds Dauersound
	Elektro/BR103		Tuer/BR103
Fahr sound	Slotnummer 253, Motor Dauersound	Sound 10	Slotnummer 10, Sounds Momentsound
	Ansage_Bahnsteig_D_Ep_IV/BR103		Ansage_Zug/BR103
Sound 1	Slotnummer 1, Sounds Momentsound	Sound 11	Slotnummer 11, Sounds Momentsound
	Luftpresser/BR103		--
Sound 2	Slotnummer 2, Sounds Dauersound	Sound 12	--
	Pfeife_Loop_Elektro/BR103		--
Sound 3	Slotnummer 3, Sounds Dauersound	Sound 13	--
	Pressluft/BR103		--
Sound 4	Slotnummer 4, Sounds Momentsound	Sound 14	--
	Schaffner/BR103		--
Sound 5	Slotnummer 5, Sounds Dauersound	Sound 15	--
	Entfroster/BR103		--
Sound 6	Slotnummer 6, Sounds Dauersound	Sound 16	--
	Funk/BR103		--
Sound 7	Slotnummer 7, Sounds Momentsound	Sound 17	--