

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:

60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60965, 60966, 60967, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60985, 60986, 60987

Datum:

19.04.2017

<b>Decoder</b>		
<b>Artikel</b>	60977	
<b>Name</b>	BR 111	

<b>Sounds</b>			
	--		Pressluft/BR111
<b>Bremssound</b>	--	<b>Sound 8</b>	Slotnummer 8, Sounds Momentsound
	--		Schaffner/BR111
<b>Bremsdynamik</b>	--	<b>Sound 9</b>	Slotnummer 9, Sounds Dauersound
	Elektro/BR111		Tuer/BR111
<b>Fahrersound</b>	Slotnummer 253, Motor Dauersound	<b>Sound 10</b>	Slotnummer 10, Sounds Momentsound
	Ansage_Bahnsteig_D_Ep_V/BR111		--
<b>Sound 1</b>	Slotnummer 1, Sounds Momentsound	<b>Sound 11</b>	--
	Buegel/BR111		--
<b>Sound 2</b>	Slotnummer 2, Sounds Momentsound	<b>Sound 12</b>	--
	--		--
<b>Sound 3</b>	--	<b>Sound 13</b>	--
	Horn_Kurz/BR111		--
<b>Sound 4</b>	Slotnummer 4, Sounds Momentsound	<b>Sound 14</b>	--
	Horn_Loop/BR111		--
<b>Sound 5</b>	Slotnummer 5, Sounds Dauersound	<b>Sound 15</b>	--
	Luefter/BR111		--
<b>Sound 6</b>	Slotnummer 6, Sounds Dauersound	<b>Sound 16</b>	--
	Luftpresser/BR111		--
<b>Sound 7</b>	Slotnummer 7, Sounds Dauersound	<b>Sound 17</b>	--