

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:

60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60965, 60966, 60967, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60985, 60986, 60987

Datum:

19.04.2017

Decoder		
Artikel	60977	
Name	BR 185	

Sounds			
	--		Schaffner/BR185
Bremssound	--	Sound 8	Slotnummer 8, Sounds Dauersound
	--		Funk/BR185
Bremsdynamik	--	Sound 9	Slotnummer 9, Sounds Momentsound
	Elektro/BR185		--
Fahrersound	Slotnummer 253, Motor Dauersound	Sound 10	--
	Horn_Loop/BR185		--
Sound 1	Slotnummer 1, Sounds Dauersound	Sound 11	--
	Horn_Kurz/BR185		--
Sound 2	Slotnummer 2, Sounds Momentsound	Sound 12	--
	Kuppeln/BR185		--
Sound 3	Slotnummer 3, Sounds Momentsound	Sound 13	--
	Luefter/BR185		--
Sound 4	Slotnummer 4, Sounds Dauersound	Sound 14	--
	Luftpresser/BR185		--
Sound 5	Slotnummer 5, Sounds Dauersound	Sound 15	--
	Pressluft/BR185		--
Sound 6	Slotnummer 6, Sounds Momentsound	Sound 16	--
	Puffer/BR185		--
Sound 7	Slotnummer 7, Sounds Momentsound	Sound 17	--