

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:

60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60965, 60966, 60967, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60985, 60986, 60987

Datum: 19.04.2017

Decoder	
Artikel	60977
Name	OeBB Taurus

Sounds			
Bremssound	--	Sound 8	Luefter/OeBB Taurus
	--		Slotnummer 8, Sounds Dauersound
Bremsdynamik	--	Sound 9	Tuer/OeBB Taurus
	--		Slotnummer 9, Sounds Momentsound
Fahrsound	Elektro/OeBB Taurus	Sound 10	Ansage_Zug/OeBB Taurus
	Slotnummer 253, Motor Dauersound		Slotnummer 10, Sounds Momentsound
Sound 1	Ansage_Bahnsteig_D_Ep_V/OeBB Taurus	Sound 11	--
	Slotnummer 1, Sounds Momentsound		--
Sound 2	Horn_Loop/OeBB Taurus	Sound 12	--
	Slotnummer 2, Sounds Dauersound		--
Sound 3	Horn_Kurz/OeBB Taurus	Sound 13	--
	Slotnummer 3, Sounds Momentsound		--
Sound 4	Pressluft/OeBB Taurus	Sound 14	--
	Slotnummer 4, Sounds Momentsound		--
Sound 5	Luftpresse/OeBB Taurus	Sound 15	--
	Slotnummer 5, Sounds Dauersound		--
Sound 6	Schaffner/OeBB Taurus	Sound 16	--
	Slotnummer 6, Sounds Dauersound		--
Sound 7	Entfroster/OeBB Taurus	Sound 17	--
	Slotnummer 7, Sounds Dauersound		--