

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:

60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60965, 60966, 60967, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60985, 60986, 60987

Datum:

18.04.2017

Decoder		
Artikel	60975	
Name	BR01	

Sounds			
Bremssound	--	Sound 8	Wasserpumpe/BR01
	--		Slotnummer 8, Sounds Dauersound
Bremsdynamik	--	Sound 9	Pfeife_Kurz_Dampf/BR01
	--		Slotnummer 9, Sounds Momentsound
Fahr sound	Dampf/BR01	Sound 10	--
	Slotnummer 255, Motor Dauersound		--
Sound 1	Pfeife_Loop_Dampf/BR01	Sound 11	--
	Slotnummer 1, Sounds Dauersound		--
Sound 2	Rangiergepraech-D/BR01	Sound 12	--
	Slotnummer 2, Sounds Momentsound		--
Sound 3	BR01	Sound 13	--
	Slotnummer 3, Sounds Dauersound		--
Sound 4	Kohle/BR01	Sound 14	--
	Slotnummer 4, Sounds Dauersound		--
Sound 5	Schuettelrost/BR01	Sound 15	--
	Slotnummer 5, Sounds Dauersound		--
Sound 6	Dampf_ablassen/BR01	Sound 16	--
	Slotnummer 6, Sounds Momentsound		--
Sound 7	Luftpumpe/BR01	Sound 17	--
	Slotnummer 7, Sounds Dauersound		--