

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:

60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60965, 60966, 60967, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60985, 60986, 60987, 55029

<b>Decoder</b>		
<b>Artikel</b>	55029	
<b>Name</b>	Rhb LD 1	

<b>Sounds</b>			
<b>Bremssound</b>	--	<b>Sound 8</b>	--
	--		--
<b>Bremsdynamik</b>	--	<b>Sound 9</b>	Kohle/NRD_LD1
	--		Slotnummer 1, Sounds Dauersound
<b>Fahrersound</b>	Dampf/NRD_LD1	<b>Sound 10</b>	--
	Slotnummer 255, Motor Dauersound		--
<b>Sound 1</b>	Pfeife_Loop_Dampf/NRD_LD1	<b>Sound 11</b>	--
	Slotnummer 6, Sounds Dauersound		--
<b>Sound 2</b>	Pfeife_Kurz_Dampf/NRD_LD1	<b>Sound 12</b>	--
	Slotnummer 7, Sounds Momentsound		--
<b>Sound 3</b>	--	<b>Sound 13</b>	--
	--		--
<b>Sound 4</b>	Ansage_Bahnsteig/NRD_LD1(2)	<b>Sound 14</b>	Dampf_ablassen/NRD_LD1
	Slotnummer 5, Sounds Momentsound		Slotnummer 2, Sounds Momentsound
<b>Sound 5</b>	Ansage_Bahnsteig/NRD_LD1(1)	<b>Sound 15</b>	--
	Slotnummer 4, Sounds Momentsound		--
<b>Sound 6</b>	Ansage_Bahnsteig/NRD_LD1	<b>Sound 16</b>	--
	Slotnummer 3, Sounds Momentsound		--
<b>Sound 7</b>	--	<b>Sound 17</b>	--
	--		--