

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:

60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60965, 60966, 60967, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60985, 60986, 60987

Datum:

19.04.2017

Decoder		
Artikel	60976	
Name	Koef2	

Sounds			
	--		Kuppeln/Koef2
Bremssound	--	Sound 8	Slotnummer 8, Sounds Momentsound
	--		Dampf_ablassen/Koef2
Bremsdynamik	--	Sound 9	Slotnummer 9, Sounds Momentsound
	Diesel/Koef2		Getriebe Einzelsounds/Koef2
Fahrersound	Slotnummer 255, Motor Dauersound	Sound 10	Slotnummer 10, Sounds Momentsound
	Horn_Kurz/Koef2		Getriebe Einzelsounds/Koef2(1)
Sound 1	Slotnummer 1, Sounds Momentsound	Sound 11	Slotnummer 11, Sounds Momentsound
	Horn_Loop/Koef2		--
Sound 2	Slotnummer 2, Sounds Momentsound	Sound 12	--
	Manuelle Bremsen/Koef2		--
Sound 3	Slotnummer 3, Sounds Momentsound	Sound 13	--
	Manuelle Bremsen/Koef2(1)		--
Sound 4	Slotnummer 4, Sounds Momentsound	Sound 14	--
	Manuelle Bremsen/Koef2(2)		--
Sound 5	Slotnummer 5, Sounds Momentsound	Sound 15	--
	Puffer/Koef2		--
Sound 6	Slotnummer 6, Sounds Momentsound	Sound 16	--
	Funk/Koef2		--
Sound 7	Slotnummer 7, Sounds Momentsound	Sound 17	--