

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:

60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60965, 60966, 60967, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60985, 60986, 60987

Datum:

18.04.2017

<b>Decoder</b>		
<b>Artikel</b>	60975	
<b>Name</b>	BR64	

<b>Sounds</b>			
	--		Dampf_ablassen/BR64
<b>Bremssound</b>	--	<b>Sound 8</b>	Slotnummer 8, Sounds Momentsound
	--		Luftpumpe/BR64
<b>Bremsdynamik</b>	--	<b>Sound 9</b>	Slotnummer 9, Sounds Dauersound
	Dampf/BR64		Injektor/BR64
<b>Fahrersound</b>	Slotnummer 255, Motor Dauersound	<b>Sound 10</b>	Slotnummer 10, Sounds Dauersound
	Pfeife_Loop_Dampf/BR64		Sicherheitsventil/BR64
<b>Sound 1</b>	Slotnummer 1, Sounds Dauersound	<b>Sound 11</b>	Slotnummer 11, Sounds Dauersound
	Pfeife_Kurz_Dampf/BR64		--
<b>Sound 2</b>	Slotnummer 2, Sounds Momentsound	<b>Sound 12</b>	--
	Glocke/BR64		--
<b>Sound 3</b>	Slotnummer 3, Sounds Dauersound	<b>Sound 13</b>	--
	Wasserpumpe/BR64		--
<b>Sound 4</b>	Slotnummer 4, Sounds Dauersound	<b>Sound 14</b>	--
	Generator/BR64		--
<b>Sound 5</b>	Slotnummer 5, Sounds Dauersound	<b>Sound 15</b>	--
	Kohle/BR64		--
<b>Sound 6</b>	Slotnummer 6, Sounds Dauersound	<b>Sound 16</b>	--
	Schuettelrost/BR64		--
<b>Sound 7</b>	Slotnummer 7, Sounds Dauersound	<b>Sound 17</b>	--