

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:

60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60965, 60966, 60967, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60985, 60986, 60987

Datum:

24.08.2017

Decoder	
Artikel	37099
Name	BR 85 005 DB

Sounds			
	--		--
Bremssound	--	Sound 8	--
	--		Kohle/NRD_BR85
Bremsdynamik	--	Sound 9	Slotnummer 3, Sounds Dauersound
	Dampf/NRD_BR85		Schuettelrost/NRD_BR85
Fahrersound	Slotnummer 255, Motor Dauersound	Sound 10	Slotnummer 5, Sounds Dauersound
	Pfeife_Loop_Dampf/NRD_BR85		Luftpumpe/NRD_BR85
Sound 1	Slotnummer 1, Sounds Dauersound	Sound 11	Slotnummer 4, Sounds Dauersound
	Pfeife_Kurz_Dampf/NRD_BR85		--
Sound 2	Slotnummer 2, Sounds Momentsound	Sound 12	--
	--		Schiene/NRD_BR85
Sound 3	--	Sound 13	Slotnummer 245, Fahren Dauersound
	--		Dampf_ablassen/NRD_BR85
Sound 4	--	Sound 14	Slotnummer 6, Sounds Momentsound
	--		--
Sound 5	--	Sound 15	--
	--		--
Sound 6	--	Sound 16	--
	--		--
Sound 7	--	Sound 17	--