

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:

60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60965, 60966, 60967, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60985, 60986, 60987

Datum:

19.04.2017

Decoder		
Artikel	60976	
Name	V200	

Sounds			
	--		Funk/V200
Bremssound	--	Sound 8	Slotnummer 8, Sounds Momentsound
	--		--
Bremsdynamik	--	Sound 9	--
	Diesel/V200		--
Fahrersound	Slotnummer 253, Motor Dauersound	Sound 10	--
	Horn_Loop/V200		--
Sound 1	Slotnummer 1, Sounds Dauersound	Sound 11	--
	Horn_Kurz/V200		--
Sound 2	Slotnummer 2, Sounds Momentsound	Sound 12	--
	Schaffner/V200		--
Sound 3	Slotnummer 3, Sounds Dauersound	Sound 13	--
	Sanden/V200		Schiene/V200
Sound 4	Slotnummer 4, Sounds Momentsound	Sound 14	Slotnummer 245, Fahren Dauersound
	Pressluft/V200		--
Sound 5	Slotnummer 5, Sounds Momentsound	Sound 15	--
	Luftpresser/V200		--
Sound 6	Slotnummer 6, Sounds Dauersound	Sound 16	--
	Entfroster/V200		--
Sound 7	Slotnummer 7, Sounds Dauersound	Sound 17	--