

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:

60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60965, 60966, 60967, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60985, 60986, 60987

Datum:

19.04.2017

Decoder		
Artikel	60977	
Name	BR189	

Sounds			
	--		Pressluft/BR189
Bremssound	--	Sound 8	Slotnummer 8, Sounds Momentsound
	--		Funk/BR189
Bremsdynamik	--	Sound 9	Slotnummer 9, Sounds Momentsound
	Elektro/BR189		--
Fahrersound	Slotnummer 253, Motor Dauersound	Sound 10	--
	Ansage_Bahnsteig/BR189		--
Sound 1	Slotnummer 1, Sounds Momentsound	Sound 11	--
	Puffer/BR189		--
Sound 2	Slotnummer 2, Sounds Momentsound	Sound 12	--
	Horn_Loop/BR189		--
Sound 3	Slotnummer 3, Sounds Dauersound	Sound 13	--
	Horn_Loop/BR189(1)		Schiene/BR189
Sound 4	Slotnummer 4, Sounds Dauersound	Sound 14	Slotnummer 245, Fahren Dauersound
	Kuppeln/BR189		--
Sound 5	Slotnummer 5, Sounds Momentsound	Sound 15	--
	Luefter/BR189		--
Sound 6	Slotnummer 6, Sounds Dauersound	Sound 16	--
	Luftpresse/BR189		--
Sound 7	Slotnummer 7, Sounds Dauersound	Sound 17	--