

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:

60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60965, 60966, 60967, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60985, 60986, 60987

Datum:

19.04.2017

<b>Decoder</b>		
<b>Artikel</b>	60977	
<b>Name</b>	SNCF BB12000	

<b>Sounds</b>			
	--		--
<b>Bremssound</b>	--	<b>Sound 8</b>	--
	--		Misc/SNCF BB12000
<b>Bremsdynamik</b>	--	<b>Sound 9</b>	Slotnummer 9, Sounds Momentsound
	Elektro/SNCF BB12000		--
<b>Fahrersound</b>	Slotnummer 253, Motor Dauersound	<b>Sound 10</b>	--
	Horn_Loop/SNCF BB12000		--
<b>Sound 1</b>	Slotnummer 1, Sounds Dauersound	<b>Sound 11</b>	--
	Horn_Loop/SNCF BB12000(1)		--
<b>Sound 2</b>	Slotnummer 2, Sounds Dauersound	<b>Sound 12</b>	--
	Luftpresser/SNCF BB12000		--
<b>Sound 3</b>	Slotnummer 3, Sounds Dauersound	<b>Sound 13</b>	--
	Pressluft/SNCF BB12000		Schiene/SNCF BB12000
<b>Sound 4</b>	Slotnummer 4, Sounds Momentsound	<b>Sound 14</b>	Slotnummer 245, Fahren Dauersound
	Sanden/SNCF BB12000		--
<b>Sound 5</b>	Slotnummer 5, Sounds Momentsound	<b>Sound 15</b>	--
	Luefter/SNCF BB12000		--
<b>Sound 6</b>	Slotnummer 6, Sounds Dauersound	<b>Sound 16</b>	--
	Kuppeln/SNCF BB12000		--
<b>Sound 7</b>	Slotnummer 7, Sounds Momentsound	<b>Sound 17</b>	--