

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:

60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60965, 60966, 60967, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60985, 60986, 60987, 55029

Decoder		
Artikel	39880	
Name	44 1264 DB	

Sounds			
	--		--
Bremssound	--	Sound 8	--
	--		Oel-Brenner/NRD_BR44
Bremsdynamik	--	Sound 9	Slotnummer 3, Sounds Dauersound
	Dampf/NRD_BR44		--
Fahrersound	Slotnummer 255, Motor Dauersound	Sound 10	--
	Pfeife_Loop_Dampf/NRD_BR44		Luftpumpe/NRD_BR44
Sound 1	Slotnummer 1, Sounds Dauersound	Sound 11	Slotnummer 4, Sounds Dauersound
	Multipfiff/NRD_BR44		--
Sound 2	Slotnummer 37, Zufall	Sound 12	--
	--		Dampf_ablassen/NRD_BR44
Sound 3	--	Sound 13	Slotnummer 5, Sounds Momentsound
	--		Tanken/NRD_BR44
Sound 4	--	Sound 14	Slotnummer 10, Sounds Dauersound
	--		Tanken/NRD_BR44(1)
Sound 5	--	Sound 15	Slotnummer 11, Sounds Dauersound
	--		Injektor/NRD_BR44
Sound 6	--	Sound 16	Slotnummer 9, Sounds Dauersound
	Wasserpumpe/NRD_BR44		Sanden/NRD_BR44
Sound 7	Slotnummer 8, Sounds Dauersound	Sound 17	Slotnummer 12, Sounds Momentsound