

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:

60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60965, 60966, 60967, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60985, 60986, 60987

Datum:

19.04.2017

<b>Decoder</b>		
<b>Artikel</b>	60976	
<b>Name</b>	BR 221	

<b>Sounds</b>			
	--		Ansage_Bahnsteig/BR221
<b>Bremssound</b>	--	<b>Sound 8</b>	Slotnummer 8, Sounds Momentsound
	--		Luftpresser/BR221
<b>Bremsdynamik</b>	--	<b>Sound 9</b>	Slotnummer 9, Sounds Dauersound
	Diesel/BR221		--
<b>Fahrersound</b>	Slotnummer 253, Motor Dauersound	<b>Sound 10</b>	--
	Entfroster/BR221		--
<b>Sound 1</b>	Slotnummer 1, Sounds Dauersound	<b>Sound 11</b>	--
	Horn_Kurz/BR221		--
<b>Sound 2</b>	Slotnummer 2, Sounds Momentsound	<b>Sound 12</b>	--
	Horn_Loop/BR221		--
<b>Sound 3</b>	Slotnummer 3, Sounds Dauersound	<b>Sound 13</b>	--
	Pressluft/BR221		Schiene/BR221
<b>Sound 4</b>	Slotnummer 4, Sounds Momentsound	<b>Sound 14</b>	Slotnummer 245, Fahren Dauersound
	Sanden/BR221		--
<b>Sound 5</b>	Slotnummer 5, Sounds Momentsound	<b>Sound 15</b>	--
	Schaffner/BR221		--
<b>Sound 6</b>	Slotnummer 6, Sounds Dauersound	<b>Sound 16</b>	--
	--		--
<b>Sound 7</b>	--	<b>Sound 17</b>	--