

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:

60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60965, 60966, 60967, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60985, 60986, 60987

Datum:

19.04.2017

Decoder		
Artikel	60977	
Name	BR 120	

Sounds			
	--		Luefter/BR120
Bremssound	--	Sound 8	Slotnummer 8, Sounds Dauersound
	--		Ansage_Zug/BR120
Bremsdynamik	--	Sound 9	Slotnummer 9, Sounds Momentsound
	Elektro/BR120		Funk/BR120
Fahrersound	Slotnummer 253, Motor Dauersound	Sound 10	Slotnummer 10, Sounds Momentsound
	Ansage_Bahnsteig_D_Ep_IV/BR120		--
Sound 1	Slotnummer 1, Sounds Momentsound	Sound 11	--
	Horn_Loop/BR120		--
Sound 2	Slotnummer 2, Sounds Dauersound	Sound 12	--
	Horn_Loop/BR120(1)		--
Sound 3	Slotnummer 3, Sounds Dauersound	Sound 13	--
	Luftpresser/BR120		--
Sound 4	Slotnummer 4, Sounds Dauersound	Sound 14	--
	Pressluft/BR120		--
Sound 5	Slotnummer 5, Sounds Momentsound	Sound 15	--
	Schaffner/BR120		--
Sound 6	Slotnummer 6, Sounds Dauersound	Sound 16	--
	Tuer/BR120		--
Sound 7	Slotnummer 7, Sounds Momentsound	Sound 17	--