

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:

60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60965, 60966, 60967, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60985, 60986, 60987, 55029

Decoder		
Artikel	55029	
Name	99 1564-6	

Sounds			
Bremssound	--	Sound 8	--
	--		--
Bremsdynamik	--	Sound 9	--
	--		--
Fahrsound	Dampf/NRD_IVK99	Sound 10	--
	Slotnummer 255, Motor Dauersound		--
Sound 1	Pfeife_Loop_Dampf/NRD_IVK99	Sound 11	Schaffner/NRD_IVK99
	Slotnummer 1, Sounds Dauersound		Slotnummer 5, Sounds Dauersound
Sound 2	--	Sound 12	--
	--		--
Sound 3	Glocke/NRD_IVK99	Sound 13	Ansage_im_Wagen-D-Saechsisch/NRD_IVK99
	Slotnummer 2, Sounds Dauersound		Slotnummer 4, Sounds Momentsound
Sound 4	NRD_IVK99 (Teil 1)	Sound 14	Pfeife_Kurz_Dampf/NRD_IVK99
	Slotnummer 248, Multitext Momentsound		Slotnummer 6, Sounds Momentsound
Sound 5	Kohle/NRD_IVK99	Sound 15	Dampf_ablassen/NRD_IVK99
	Slotnummer 3, Sounds Dauersound		Slotnummer 7, Sounds Momentsound
Sound 6	--	Sound 16	--
	--		--
Sound 7	--	Sound 17	--
	--		--