

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:

60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60965, 60966, 60967, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60985, 60986, 60987

Datum:

19.04.2017

Decoder		
Artikel	60976	
Name	V60	

Sounds			
	--		Funk/V60
Bremssound	--	Sound 8	Slotnummer 8, Sounds Momentsound
	--		Entfroster/V60
Bremsdynamik	--	Sound 9	Slotnummer 9, Sounds Dauersound
	Diesel/V60		--
Fahrersound	Slotnummer 255, Motor Dauersound	Sound 10	--
	Horn_Loop/V60		--
Sound 1	Slotnummer 1, Sounds Dauersound	Sound 11	--
	Horn_Kurz/V60		--
Sound 2	Slotnummer 2, Sounds Momentsound	Sound 12	--
	Puffer/V60		--
Sound 3	Slotnummer 3, Sounds Momentsound	Sound 13	--
	Kuppeln/V60		--
Sound 4	Slotnummer 4, Sounds Momentsound	Sound 14	--
	Kuppeln/V60(1)		--
Sound 5	Slotnummer 5, Sounds Momentsound	Sound 15	--
	Pressluft/V60		--
Sound 6	Slotnummer 6, Sounds Momentsound	Sound 16	--
	Luftpresse/V60		--
Sound 7	Slotnummer 7, Sounds Dauersound	Sound 17	--